診断処方箋

岩手県本部

[redacted] 様

依頼先	広域土壌分析センター岩手	所属		受付日	2024/02/06
サンプルNo	8712	JA	JAいわて花巻	支店	営農部

詳細情報

圃場	[redacted]			面積	10a	採土場所	上湯本2		
作物	イネ	品種	（PK非黒ボク土）			栽培様式		作型	
土性		土壌種類	非火山灰土壌	作土深		農家コード			

分析結果グラフ



分析所見

・可給態リン酸が富化しています。リン酸肥料は削減または無施用が可能です。
・交換性加里が富化しています。加里肥料は削減または無施用が可能です。

分析結果

分析項目	単位	分析値	目標値	適正範囲	前回値
可給態リン酸	mg/100g	43.0 ▲高い		10.0～30.0	
交換性カリ	mg/100g	48.0 ▲高い		20.0～40.0	
石灰飽和度		*			
苦土飽和度		*			
加里飽和度		*			
塩基飽和度		*			
Ca/Mg 比		*			
Mg/K 比		*			

分析項目	単位	分析値	目標値	適正範囲	前回値

土づくり肥料　目安施肥量

	リン酸	石灰	苦土	加里	ケイ酸	鉄
10aあたり(kg)	0.0			0.0		

特記事項

・作土深は10.00cmで計算しています。
・仮比重は1.00で計算しています。
・非火山灰土壌として計算しています。
・定期的に土壌診断を実施し、過不足している成分がないか確認しましょう。

土づくり肥料と投入量　圃場あたり(kg)

肥料銘柄	重量	リン酸	石灰	苦土	加里	ケイ酸	鉄
	合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	過不足	0.0			0.0		

コメント

土づくり肥料

診断処方箋

岩手県本部

[redacted] 様

依頼先	広域土壌分析センター岩手	所属		受付日	2024/02/06
サンプルNo	8713	JA	JAいわて花巻	支店	営農部

詳細情報

圃場	[redacted]			面積	10a	採土場所	上湯本2		
作物	イネ	品種	（PK非黒ボク土）			栽培様式		作型	
土性		土壌種類	非火山灰土壌	作土深		農家コード			

分析結果グラフ



分析所見

・可給態リン酸が富化しています。リン酸肥料は削減または無施用が可能です。
・交換性加里が富化しています。加里肥料は削減または無施用が可能です。

分析結果

分析項目	単位	分析値	目標値	適正範囲	前回値
可給態リン酸	mg/100g	43.0 ▲高い		10.0～30.0	
交換性カリ	mg/100g	94.0 ▲高い		20.0～40.0	
石灰飽和度		*			
苦土飽和度		*			
加里飽和度		*			
塩基飽和度		*			
Ca/Mg 比		*			
Mg/K 比		*			

分析項目	単位	分析値	目標値	適正範囲	前回値

土づくり肥料　目安施肥量

	リン酸	石灰	苦土	加里	ケイ酸	鉄
10aあたり(kg)	0.0			0.0		

特記事項

・作土深は10.00cmで計算しています。
・仮比重は1.00で計算しています。
・非火山灰土壌として計算しています。
・定期的に土壌診断を実施し、過不足している成分がないか確認しましょう。

土づくり肥料と投入量　圃場あたり(kg)

肥料銘柄	重量	リン酸	石灰	苦土	加里	ケイ酸	鉄
	合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	過不足	0.0			0.0		

コメント

土づくり肥料